

3-2 溶剤

溶剤（シンナー）の使用量を減らせば、CO₂ 排出量を低減できます。
使用量が少なくなる洗浄方法に切り替える、使用済み溶剤をリサイクル使用するなどで
溶剤の使用量を減らし、CO₂ 排出量を低減することができます。